

MARKERY STEATYTOWE

Markery steatytowe służą do znakowania stali i metali kolorowych zarówno zimnych jak i rozgrzanych podczas procesów spawania i cięcia. Oznakowanie jest ognioodporne i pozostawia wyraźny ślad w temperaturze do 2000 °C doskonale widoczny także przez spawalnicze szkła ochronne.



Nazwa	Marker steatytowy okrągły Ø 6mm	Marker steatytowy prostokątny 5x12mm
Nr katalogowy	KREDAU	7811273

Nazwa	Wkład steatytowy okrągły	Wkład steatytowy prostokątny
Wymiary	Ø6 x 125 mm	5 x 12 x 125 mm
Nr katalogowy	KREDA	7811274